

## ANEXO

Para fins de precificação e mensuração dos possíveis prepositores, abaixo está detalhado os modelos do conjunto de equipamentos, os defeitos apresentados e as peças ou periféricos evidenciadas pelo sistema de gerenciamento para substituição :

### 1. **Equipamento 1:** TS3200 da IBM, Modelo 3573 L4U

- **Defeito:** Um dos drivers encontra-se com defeito, e a unidade foi bloqueada por razões desconhecidas.
- **Impacto:** A falha no TS3200 comprometeu as rotinas de backup em fita, resultando na suspensão dos principais processos de backup.
- **Consequências Potenciais:**
  - Perda irreversível de dados importantes.
  - Dificuldade na recuperação de sistemas em caso de falha.
  - Possíveis impactos legais devido à falta de conformidade com políticas de segurança.

### 2. **Equipamento 2:** Storage IBM V7000, Modelo 2076-224, com 24 (vinte e quatro) discos de 1TB GB (Terabytes) tipo SAS

- **Problema:** Necessidade de reposição de 2 discos para restabelecer a redundância de armazenamento.
- **Impacto:** A falta de redundância no V7000 está causando corrupção de dados em máquinas virtuais hospedadas.
- **Consequências Potenciais:**
  - Perda de dados críticos e informações essenciais.
  - Interrupção significativa nos serviços e operações do CETIF.
  - Riscos de tempo de inatividade prolongado.